



Une navette transporte un par un les produits fabriqués par 3 lignes de fabrication indépendantes vers un tapis roulant d'évacuation selon le schéma ci-contre.

Etablir le grafcet point de vue PO.

capteurs	Actions
a1 présence pièce sur ligne 1	G déplacement de la navette vers la gauche
a2 présence pièce sur ligne 2	D déplacement de la navette vers la droite
a3 présence pièce sur ligne 3	R1 rotation tapis ligne 1
an présence pièce sur navette	R2 rotation tapis ligne 2
ae présence pièce sur tapis évacuation	R3 rotation tapis ligne 3
p1, p2, p3, pe détecteurs positions de la navette	Rn rotation tapis navette

GRAF CET POINT DE VUE PO